

Profesionální sada na opravu kůže a vinylu

Sada obsahuje: 7x směs, 2x lepidlo, 1x nástroj pro přenos tepla, 1x špachtle, 1x míchací kelímek, 2x kožený ústřížek, 2x zrnitý papír, 1x podkladová tkanina, 1x rukavice, 1x návod k použití.

Užitečné tipy:

Před použitím produktu je doporučeno provést nejprve zkoušku v oblasti, která je obvykle neviditelná nebo skrytá před očima (například na zadní straně pohovky) nebo s poskytnutým vzorkem. Při míchání požadované barvy zkontrolujte shodu barev třením malého množství barvy na nepoškozený vinyl. Odstraňte barvu hadrem. Během kroků 2 a 4 můžete k urychlení procesu sušení použít vysoušeč vlasů. Nádobu na barvu nechte zavřenou, aby barva nezaschla. Také se ujistěte, že lepicí tmel není ponechán otevřený po delší dobu. U oprav menších než 1/4 palce není při opravě vyžadována podkladová tkanina. Pokud je nanášeno příliš mnoho lepidla, použijte mokrou houbičku k odstranění přebytečného lepidla, než zaschne. Pokud lepidlo zaschne, použijte k odstranění alkohol nebo odlakovač.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima a dlouhodobému kontaktu s pokožkou. Zamezte vdechování par a používejte pouze při dostatečném větrání. Nepolykejte žádný částí. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.

Návod:

1. Připravte a vyčistěte poškozené místo

Poškozené místo očistěte čisticím prostředkem z domácnosti. Před zahájením opravy se ujistěte, že je oblast suchá. Pečlivě odštěpíte roztržené, přebytečné nitě nebo spálený materiál žiletkou nebo nožem. Pokud dojde k popálení, odstraňte spálený materiál žiletkou nebo nožem.

2. Vložte podkladovou látku

Při opravách větších než 1/4 palce odštěpíte přiloženou podkladovou látku o něco větší, než je poškozená oblast. Pomocí špachtle vložte podkladovou látku do oblasti poškození a pod ni, abyste poskytli podporu pro opravu.

3. Vyberte zrnitý papír

V sadě jsou 3 různé textury zrnitého papíru: jemný, hrubý a střední. Vyberte zrnitý papír, který je nejbližší poškozenému vinylu. Na střed horního okraje papíru vytvořte obrys poškozené oblasti. To vám umožní přesně umístit nástroj pro přenos tepla v kroku 7.

4. Vyplňte poškozené místo

U hlubokých poškození, jako je vinylová palubní deska, použijte vinylové lepidlo k přilepení podkladové látky na místo a vyplnění poškozené oblasti na úroveň s povrchem. Nechte lepidlo úplně zaschnout. Při pokojové teplotě to bude trvat 2-3 hodiny (k urychlení tohoto procesu lze použít vysoušeč vlasů). Lepidlo se po zaschnutí mírně zmenší a zanechá mezeru, která bude později vyplněna barevnou opravou směsí.

5. Sladění barvy

Během zasychání lepidla připravte směs na opravu barev. Viz dodaná barevná tabulka. Vyberte si ze 7 dodaných barev pomocí špachtle, abyste namíchali malé množství barvy, dokud nedosáhnete správného odstínu. Pokud potřebujete zesvětlit barvu, přidejte malé kapky bílé barvy a pokud potřebujete ztmavit, přidejte malé kapky černé barvy. Zkontrolujte přesnost barvy třením malého množství barvy na nepoškozený vinyl a poté směs odstraňte hadrem.

6. Nanesení směsi pro opravu barev


Jakmile je vinylové lepidlo suché, použijte špachtli k rovnoměrnému a úhlednému nanesení opravné směsi na poškozené místo. Očistěte veškerou přebytečnou směs z okolí otvoru nebo poškození. Nepřepĺnujte poškozenou oblast. Důrazně se doporučuje používat méně směsi než více. V případě potřeby je snazší přidat další později. Poté přilepte zrnitý papír přes nevytvrzenou barevnou směs a ujistěte se, že obrys je přímo nad poškozenou oblastí. Nehýbejte s ním. Pokud je oprava na svislém povrchu, lepte zrnitý papír dolů.

7. Aplikace teplem

Toto je nejdůležitější krok v procesu opravy. Poznámka: je nutný topný článek. Připojte horkou žehličku a nechte ji na 4 minuty zahřát na vysokém stupni. Umístěte kovový hrot nástroje pro přenos tepla přímo na žehličku po dobu 2-3 minut, aby se nástroj zahřál. Poté okamžitě položte horkou kovovou špičku na zrnitý papír. Otočte ohřívací nástroj rychlým kruhovým pohybem po vyznačeném kruhu po dobu 1 minuty. Pro správné vytvrzení musí být na zrnitý papír aplikováno teplo. Pokud je oprava velká, nástroj znovu zahřejte a postup opakujte tolikrát, kolikrát je potřeba, dokud opravný nátěr nevyschne. Nechejte 1-2 minuty, aby byl zrnitý papír příliš chladný. Po ochlazení pomalu odlepte zrnitý papír a zkontrolujte opravu. Pokud je oblast poškození lepkavá, opakujte tento krok. Pokud jsou nějaké díry nebo skvrny, které nebyly správně vyplněny, naneste na tato místa další malé množství opravné směsi a opakujte tento krok.

Poznámka: Postup bez nástroje pro přenos tepla

Po kroku 6 nechte zrnitý papír 24 hodin schnout. Použití fény může tento proces urychlit. Poté odtrhněte zrnitý papír a oprava je dokončena.



COLOR MATCHING CHART

COLOR	START WITH COLOR CON	ADD A ADA	ADD SMALL AMOUNT A ADA UN A CANTIDAD PEQUE A	ADD VERY SMALL AMOUNT A ADA UNA CANTIDAD MUY PEQUE A
	White	-	-	-
	White	-	Brown	Yellow
	White	Brown	Yellow	Black
	Yellow	-	-	Red
	Red	White	Blue	Black
	White	-	Red	Black
	Red	-	-	-
	Red	-	-	Blue
	Red	-	Blue	-
	Blue	-	-	White
	Blue	-	-	White,Blue
	Blue	Green	-	White
	Black	-	-	-
	Black	-	-	White
	Black	-	White	-
	Black	White	-	-
	White	-	Black	Blue
	Brown	-	Yellow	White
	Brown	-	-	White
	Brown	-	-	Yellow
	Brown	Yellow	Black,Green	-
	Brown	-	Black	White
	Green	-	-	Yellow